

RIBBON
CHECK
COV INTLK
HEAVY PW
MOVE RIB
RIB LIFT
T2
PW POS
RDY EN
TEST CONT
DIAG
IP4
INDEX
CA LIMIT
CA POS
RA
RST 2
RESTORE CMD
PTR SEL
PTR EN
BUFF EMPTY
RESET
PAPER OUT
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
CHR
RL
RESTORE
CHECK
EN RES
PTR RDY
PTR RDY LITE
INPUT BUFF EMPTY
EN STB
INPUT BUFFER READY
INPUT BUFFER READY
INPUT BUFFER READY
CLR
CLR
PAPER OUT
SCHEMATIC
SPRINT 3 - CARD #2
90620-XX T