
U7
3850
CPU
PORT 1
PORT 0
PORT 4
PORT 5
PORT 8
U42
PSU
U5
U19
U8
U43
40208
U3
U32
U21
U20
U48A
U48B
U10
CLR
CHK
WRITE
CLOCK
START T2
MCLK
T2
MPCLK
MPCLK EN
MPF HOLD
MPE
MPI
PIR EN
RL HOLD
RIO RAISE
HAMMER
BUFF EMPTY
RF HOLD
RZ
RI
APCLK
APCLK EN
APF HOLD
APE
API
DIS POS
OPE
OPI
IP4
IP3
IP2
CROM SEL
IP0
SP4
SP3
P2B
P2A
SCHEMATIC
SPRINT 3 - CARD #2
NONE
90620-XXT
D